

INSTRUCTION MANUAL



LED STRIP LIGHT



CONTENTS

GB - - - - - 01-02

ES - - - - - 03-04

PL - - - - - 05-06

IT - - - - - 07-08

DE - - - - - 09-10

NL - - - - - 11-12

FR - - - - - 13-14

PT - - - - - 15-16

IMPORTANT NOTES

- Always unplug the rope light before installing, cutting, or modifying in any ways.
- Unroll strip light before attaching to a power source.
- Cut only at designated marks.
- End cap must be attached before attaching to a power source.
- Cutting or damaging outer plastic tubing can present an electrical/fire hazard.

WARNINGS:


- Make sure the power cord contact points touch tightly to the 2 soldering points.
- We are not responsible for any short circuit, breakage or/and fire caused by the customer's wrong installation.

1. Cutting Strip Light




Cutting the strip length between every 1 meter which you need from the cutting mark. Do not cut the soldering points.


2. Connect the Power Cord



Make the power cord contact points downward and put the lower cutting sleeve into the power cord slot.



Put the end with "plug" mark insert into the power cord and cover the upper guard staple. (Note: Make sure the strip light contact points and plug in good connection.)



Make sure the upper and lower guard staple close completely, then fixed with screws.

3. Secure the end cap to the strip

If you need 100% waterproof, we suggest covering the end cap and the front connector with glue.

4. After finishing above steps, connect to the power supply.

NOTAS IMPORTANTES

- Desenchufe siempre el cable de la luz antes de instalar, cortar o modificar cualquier cosa.
- Desenrolle la tira de luz antes de conectarla a una fuente de energía.
- Corte solo por las marcas.
- La tapa del extremo debe estar unida antes de conectarla a una fuente de alimentación.
- Cortar o dañar los tubos de plástico externos puede producir riesgo eléctrico o de incendio.

ADVERTENCIAS:


- Asegúrese de que los puntos de contacto del cable de alimentación estén en contacto firme con los 2 puntos de soldadura.
- El fabricante no se responsabiliza de cualquier cortocircuito, rotura o incendio causado por una instalación incorrecta por parte del cliente.

1. Corte la tira de luz




Corte la longitud de la tira por cada metro que necesite desde la marca de corte. No corte los puntos de soldadura.


2. Conecte el cable de alimentación



Coloque los puntos de contacto del cable de alimentación hacia abajo y ponga el manguito de corte inferior en la ranura del cable de alimentación.



Coloque el extremo con el inserto con la marca de "plug" en el cable de alimentación y cubra la grapa del protector superior (Nota: asegúrese de que los puntos de contacto de la tira de luz conecten bien).



Asegúrese de que las grapas de seguridad superiores e inferiores se cierren completamente, luego fíjelas con tornillos.

3. Asegure la tapa final a la tira

Si fuera necesario 100% a prueba de agua, sugerimos cubrir con pegamento la tapa del extremo y el conector.

4. Después de realizar los pasos anteriores, conectar a la fuente de alimentación.

WAŻNE INFORMACJE

- Pamiętaj, aby odłączyć taśmę świetlną przed instalacją, przecinaniem lub jakąkolwiek modyfikacją.
- Rozwiń taśmę świetlną przed podłączeniem jej do zasilania.
- Tnij tylko w wyznaczonych miejscach.
- Przed podłączeniem do zasilania przymocuj zaślepkę.
- Przecięcie lub uszkodzenie zewnętrznych plastikowych rurek może stanowić zagrożenie elektryczne / pożarowe.

OSTRZEŻENIA:


- Upewnij się, że punkty styku przewodu zasilającego ściśle przylegają do 2 punktów lutowania.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek zwarcie, uszkodzenie lub / i pożar spowodowane nieprawidłową instalacją przeprowadzoną przez klienta.

1. Cięcie świetlnej taśmy




Odetnij pasek pożądanej długości, co 1 metr, zgodnie ze znacznikami miejsca cięcia. Nie przecinaj punktów lutowniczych.


2. Podłączanie przewodu zasilającego



Ułóż styki przewodu zasilającego w dół i włóż dolną tuleję tnącą do gniazda przewodu zasilającego.



Włóż końcówkę z oznaczeniem „wtyczka” do przewodu zasilającego i zakryj górną zszywkę ochronną. (Uwaga: sprawdź punkty stykowe paska świetlnego i zapewnij dobre połączenie).



Upewnij się, że górna i dolna zszywka zabezpieczająca są całkowicie zamknięte, a następnie przymocowane śrubami.

3. Zabezpiecz zaślepkę na pasku

W razie potrzeby 100% wodoodporności, sugerujemy pokrycie klejem zaśleпки i złącza.

4. Po zakończeniu powyższych czynności podłącz do źródła zasilania.

NOTE IMPORTANTI

- Scollegare sempre la lampada prima di installare, tagliare o fare qualsiasi modifica.
- Srotolare la striscia LED prima di collegarla a una fonte di alimentazione.
- Tagliare solo sui segni designati.
- Il cappuccio terminale deve essere collegato prima di collegarlo a una fonte di alimentazione.
- Il taglio o il danneggiamento dei tubi di plastica esterni può presentare un rischio elettrico / di incendio.

ATTENZIONE:


- Accertarsi che i punti di contatto del cavo di alimentazione siano a stretto contatto con i 2 punti di saldatura.
- Non siamo responsabili per eventuali cortocircuiti, rotture o / e incendi causati dall'errata installazione da parte del cliente.

1. Tagliare la striscia di luce




Tagliare la lunghezza della striscia ogni 1 metro evidenziato dal segno di taglio. Non tagliare i punti di saldatura.


2. Collegare il cavo di alimentazione



Posizionare i punti di contatto del cavo di alimentazione verso il basso e inserire il manicotto di taglio inferiore nella fessura del cavo di alimentazione.



Inserire l'estremità con l'insero del segno "plug" nel cavo di alimentazione e coprire il punto di protezione superiore. (Nota: assicurarsi che i punti di contatto della luce a striscia siano collegati correttamente.)



Accertarsi che la graffa di protezione superiore e inferiore si chiuda completamente, quindi fissarla con le viti.

3. Fissare il cappuccio terminale alla striscia

Se necessario, per un' impermeabilità al 100%, suggeriamo di ricoprire con colla il cappuccio e il connettore.

4. Dopo aver terminato i passaggi precedenti, collegare all'alimentazione.

WICHTIGE HINWEISE --- ---

- Ziehen Sie immer den Stecker des Lichtschlauches ab, bevor Sie ihn installieren, schneiden oder in irgendeiner Weise modifizieren.
- Rollen Sie das Lichtband aus, bevor Sie es an eine Stromquelle anschließen.
- Nur an bestimmten Markierungen schneiden.
- Die Endkappe muss vor dem Anschließen an eine Stromquelle angebracht werden.
- Das Schneiden oder Beschädigen von äußeren Kunststoffrohren kann ein elektrisches Risiko bzw. eine Brandgefahr darstellen.

WARNUNGEN:


- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte des Netzkabels die 2 Lötunkte fest berühren.
- Wir sind nicht verantwortlich für Kurzschlüsse, Unterbrechungen und/oder Brände, die durch eine falsche Installation des Kunden verursacht werden.

1. Leuchtband schneiden




Schneiden Sie von der Schnittmarke alle 1 Meter die Streifenlänge ab, die Sie benötigen. Schneiden Sie die Lötstellen nicht ab.


2. Das Netzkabel anschließen



Drehen Sie die Kontaktpunkte des Netzkabels nach unten und stecken Sie die untere Schneidehülse in den Netzkabelschlitz.



Stecken Sie das Ende mit der "Stecker"-Markierung in das Netzkabel und decken Sie die obere Schutzklammer ab (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte der Lichtleiste und des Steckers gut verbunden sind).



Vergewissern Sie sich, dass die obere und untere Schutzvorrichtung vollständig geheftet und dann mit Schrauben befestigt sind.

3. Die Endkappe am Streifen befestigen

Falls 100% wasserdicht erforderlich ist, empfehlen wir, die Endkappe und den Verbinder mit Klebstoff zu beschichten.

4. Nach Abschluss der obigen Schritte, Anschluss an die Stromversorgung.

BELANGRIJKE AANTEKENINGEN

- Koppel het lichtsnoer altijd los voordat u dit op welke manier dan ook installeert, doorsnijdt of aanpast.
- Rol de stripverlichting uit voordat u deze op een stroombron aansluit.
- Snijd alleen op de aangegeven scheidingslijnen.
- De eindkap moet worden bevestigd voordat deze op een stroombron wordt bevestigd.
- Het doorsnijden of beschadigen van de buitenste plastic buis kan elektrisch gevaar/brandgevaar opleveren.

WAARSCHUWINGEN:


- Zorg ervoor dat de contactpunten van het netsnoer stevig aansluiten op de 2 soldeerpunten.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kortsluiting, breuk en/of brand veroorzaakt door een verkeerde installatie van de klant.

1. De stripverlichting doorsnijden




Doorsnijd de striplengte tussen elke 1 meter die u nodig heeft vanaf de scheidinglijn. Knip de soldeerpunten niet door.


2. Het netsnoer aansluiten



Zorg ervoor dat de contactpunten van het netsnoer naar beneden zijn gericht en steek de onderste snijhuls in de gleuf van het netsnoer.



Bevestig de eindkap en sluit het "plug" -markeringsinzetstuk aan op het netsnoer en dek van boven af met een beschermlat. (Let op: zorg ervoor dat de contactpunten van de stripverlichting en de stekker goed zijn aangesloten.)



Zorg ervoor dat de bovenste en onderste beschermlatten goed op elkaar aansluiten zijn en schroef ze vast.

3. Bevestig de eindkap aan de strip

Als deze 100% waterdicht dient te zijn, dan wordt voorgesteld om de eindkap en connector met lijm te coaten.

4. Na het voltooien van bovenstaande stappen, sluit u de stripverlichting op de voeding aan.

NOTES IMPORTANTES

- Débranchez toujours la bande lumineuse avant de l'installer, la couper ou la modifier de quelque manière que ce soit.
- Déroulez la bande lumineuse avant de la fixer à une source d'alimentation.
- Coupez uniquement aux marques désignées.
- Le capuchon d'extrémité doit être fixé avant de la connecter à une source d'alimentation.
- Couper ou endommager les tubes extérieurs en plastique peut présenter un risque électrique / d'incendie.

AVERTISSEMENTS:


- Assurez-vous que les points de contact du cordon d'alimentation touchent fermement aux 2 points de soudure.
- Nous ne sommes pas responsables des courts-circuits, bris ou / et incendies causés par une mauvaise installation du client.

1. Couper le ruban lumineux




Coupez le ruban entre chaque 1 mètre à la longueur souhaitée, sur la marque de coupe. Ne coupez pas les points de soudure.


2. Connecter le cordon d'alimentation



Faites en sorte que les contacts du cordon d'alimentation soient dirigés vers le bas et placez le manchon de coupe inférieur dans la fente du cordon d'alimentation.



Insérez l'extrémité avec le repère de «prise» dans le cordon d'alimentation et couvrez avec la protection supérieure (Remarque: assurez-vous que les points de contact de la bande d'éclairage et la fiche sont bien connectés).



Assurez-vous que la protection supérieure et inférieure se ferment complètement, puis fixez-les avec des vis.

3. Fixer l' embout sur la bande

Si une protection 100% étanche est nécessaire, nous vous suggérons de recouvrir de colle au niveau du capuchon d'extrémité et du connecteur.

4. Après avoir réalisé les étapes précédentes, connectez à l'alimentation.

ANOTAÇÕES IMPORTANTES

- Sempre desconecte a luz do cabo antes de instalar, cortar ou modificar de qualquer maneira.
- Desenrole a tira de luz antes de conectar a uma fonte de energia.
- Corte apenas nas marcas designadas.
- A tampa de extremidade deve ser conectada antes de conectá-la a uma fonte de energia.
- Cortar ou danificar a tubulação plástica externa pode representar um risco elétrico / de incêndio.

AVISOS:


- Verifique se os pontos de contato do cabo de alimentação tocam firmemente nos 2 pontos de solda.
- Não nos responsabilizamos por curto-circuito, quebra ou incêndio causado pela instalação incorreta do cliente.

1. Luz de tira de corte




Corte o comprimento da tira entre cada 1 metro necessário a partir da marca de corte. Não corte os pontos de solda.


2. Conecte o cabo de alimentação



Coloque os pontos de contato do cabo de força para baixo e coloque a luva de corte inferior no slot do cabo de força.



Coloque a extremidade com a marca de "plugue" inserida no cabo de alimentação e cubra o grampo da proteção superior (Nota: verifique se a luz dos pontos de contato da tira e se está conectando bem).



Certifique-se de que o grampo de proteção superior e inferior esteja completamente dobrado e fixado com parafusos.

3. Prenda a tampa na tira

Se necessário, 100% à prova d'água, sugerindo a aplicação de cola na tampa e no conector.

4. Após concluir as etapas acima, conecte-se à fonte de alimentação.



SAMSPARTY SL
CL CABAÑA 78, 45210 YUNCOS ,TOLEDO,ESPAÑA
B45824786

[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN P.R.C